

令和8年度 基準項目検査結果(4月)

静岡県大井川広域水道企業団

採水日：令和8年4月6日

	項目名	基準値	単位	原水	浄水
E1	水温		℃	11.0	11.6
E2	残留塩素		mg/L		0.52
1	一般細菌	100以下	個/mL	26	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出する	検出しない
3	が'ミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満
5	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.2	0.2
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.08未満	0.08未満
13	砒素及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.02未満	0.02未満
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジ'クロロベンゼン	0.05以下	mg/L	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.04以下	mg/L	0.004未満	0.004未満
17	ジ'クロロメタン	0.02以下	mg/L	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	0.001未満	0.001未満
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	0.00005以下	mg/L	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	0.01以下	mg/L	0.001未満	0.001未満
22	塩素酸	0.6以下	mg/L		0.06未満
23	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L		0.001未満
24	クロロホルム	0.06以下	mg/L		0.002
25	ジ'クロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.001
26	ジ'プロクロロメタン	0.1以下	mg/L		0.002未満
27	臭素酸	0.01以下	mg/L		0.0005未満
28	総トリクロロメタン	0.1以下	mg/L		0.01未満
29	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.001
30	ブ'ロメシ'クロロメタン	0.03以下	mg/L		0.001未満
31	ブ'ロメホルム	0.09以下	mg/L		0.009未満
32	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L		0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.032	0.005未満
34	アモニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.33	0.01
35	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	0.40	0.03未満
36	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.005未満	0.005未満
37	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	3.2	4.1
38	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	0.096	0.001未満
39	塩化物イオン	200以下	mg/L	1.0未満	3.2
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	55	53
41	蒸発残留物	500以下	mg/L	132	98
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	0.02未満	0.02未満
43	ジ'エタミン	0.00001以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソ'ブチロール	0.00001以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	0.002未満	0.002未満
46	フェノール類	0.005以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.3未満
48	pH値	5.8以上8.6以下		7.3	7.2
49	味	異常でない			異常なし
50	臭気	異常でない		沼沢臭	異常なし
51	色度	5以下	度	7	0.5未満
52	濁度	2以下	度	35.0	0.1未満

注1) 原水は沈澱池着水井、浄水は浄水池出口を示す。